

Sorveglianza radiometrica sui metalli – arpa lombardia: check list per le attività di controllo

Arpa Lombardia ha recepito nelle proprie procedure interne il contenuto delle “Linee Guida SNPA 51/2024 in materia di sorveglianza radiometrica” e ha predisposto delle linee guida

Circolare 388 del 23/09/2026 - Ambiente e Sicurezza

Fonte: <https://ali.mediatra.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/sorveglianza-radiometrica-sui-metalli-arpa-lombardia-check-list-per-le-attivita-di-controllo>